



1. Bašta B, JV nároží, celkový pohled, v horní třetině patrný výrazný úbytek kamenné hmoty v důsledku rekrystalizace soli.



2. Bašta B a navazující usek zdíva BC, v místě naá vaznosti kurtiny patrný vstupní otvor do prostoru bašty, druhotně zazděný, partie silně poškozena v důsledku zasolení



3. Úsek BC, kurtina mezi baštami, v horní části patrná úprava koruny zdiva z posledního zásahu, v horizontální linii patrné dvě řady otvorů pro trámy podsebití (?)



4. Úsek BC, výpadev branka, patrně druhotně vložena (malší úprava hradeb?), provedená ze šedého křemičitého pískovce, stejný materiál je patrný i ve hmotě zdiva.



5. Bašta C, v horní třetině patrná nedávná úprava s výrazně světlejším spárováním, zdívo oproti nárožní baště dochováno ve výrazně lepším stavu vlivem nižší urovně terénu na rubové straně



6. Pohled na baštu C v místě návazu na úsek D



7. Úsek D, patrné dvě řady otvorů pro trámy, horní třetina upravena při posledním zásahu, stav kamene i nových spár oproti úseku A, baště B a úseku BC je výrazně lepší



8. Bašta B/úsek BC, rubová strana, vpravo vnitřní prostor bašty zcela zaplněn terenními nánosy, navazující kurtina s výškou cca 2 m nad terénem



9. Vnitřní prostor bašty C, úroveň ternu cca. do poloviny vnější výšky



10. Rub zdíva v úseku BC, v horní části patrné naznačení střílen provedené při posledním zásahu



11. Bašta B, pohled na korunu zdiva nově omítnutou při poslední rekonstrukci



12. Detail předchozího, poškození nově provedených omítek a nově vezděných kamenů



13. Nároží Bašta B/úsek BC, nově rekonstruovaná střílna, nálevkovitý typ, zcela destruované omítkové plochy



14. Úsek BC, druhý typ rekonstruované střílny s parapetem



15. Koruna zdiva, úsek BC



16. Koruna zdiva, úsek BC, detail



17. Bašta B, výkvěty solí



18. Bašta B, masivní úbytek hmoty zdiva a výkvěty solí v horní třetině bašty



19. Úsek D, zavhlčení zdiva pod úroveň nově opravené koruny zdiva



20. Úsek D, detail nově provedených výplní spár bez výraznějšího poškození



21. Úsek BC, detail stavu kamenů zdiva



22. Úsek D, detail stavu kamenů zdiva